

Bericht für den Gast



Hotel Vita Berlin

Hotel Vita Berlin

Kontaktdaten

Heerstr. 12-14

14052 Berlin

Tel.: 030 / 45475476

E-Mail: info@vita-ev.de

Web: hotel-vita-berlin.de

Prüfergebnis

Das **Hotel Vita Berlin** wurde am 05.03.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Mai 2018 bis April 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis







 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Zimmer Nr. 1	✓	✓	✓	–	u.a. Bewegungsflächen rechts neben dem Bett kleiner als 150 cm x 150 cm; Bewegungsfläche links neben dem WC 47 cm x 70 cm
Zimmer Nr. 6	✓	✓	✓	–	u.a. kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Speiseraum/Frühstücksraum	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen zwei öffentliche Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 600 cm) in ca. 6 m Entfernung zum Eingangsbereich zur Verfügung.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 117 cm x 170 cm groß. Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Der teilweise abgesenkte Rezeptionstresen ist an der höchsten Stelle 110 cm, an der niedrigsten 85 cm hoch.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer Nr. 1, Doppelbettzimmer

- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 150 cm x 150 cm sowie links neben dem Bett 150 cm x 200 cm und rechts 124 cm x 200 cm.
- Das Bett ist nicht in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 47 cm x 70 cm, rechts 90 cm x 70 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 150 cm x 150 cm.
- Ein Duschstuhl und Haltegriffe in der Dusche sind vorhanden.
- Die Dusche ist stufenlos. Die Duschfläche ist 150 cm x 150 cm groß.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.



Zimmer Nr. 6, Doppelbettzimmer

- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen mindestens 150 cm x 150 cm sowie links neben dem Bett 124 cm x 200 und rechts 150 cm x 200 cm.
- Das Bett ist nicht in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 90 cm x 70 cm, rechts 35 cm x 70 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 150 cm x 150.
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe am WC vorhanden.
- Die Dusche ist stufenlos. Die Duschfläche ist 150 cm x 150 cm groß.
- Ein Duschstuhl und Haltegriffe in der Dusche sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt es im gesamten Gebäude ein optisch deutlich wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- In den Aufzügen wird ein abgehender Notruf akustisch, aber nicht optisch bestätigt.
- In den erhobenen Zimmern steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgerauschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Im Innen- und Außenbereich ist kein durchgängiges Leitsystem (z.B. Bodenindikatoren) vorhanden.
- Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Die Wände oder andere bauliche Elemente können überwiegend als Orientierung in Fluren bzw. Innenwegen genutzt werden.
- Die Treppen weisen eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell, und blendfrei ausgeleuchtet.
- Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Betrieb taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Die Beschilderung ist nicht taktil erfassbar.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Bedienelemente sind taktil erfassbar.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen nicht an der Rezeption und im Zimmer sichtbar aus.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Ziele der Wege befinden sich teilweise in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.